


NAZWA PROJEKTU	20200730 10:00
ADRES	ul. Przykładowa
KLIENT	p. Marcin
DATA	01.07.2020
UTWORZONO	30.07.2020, 15:05
UTWORZYŁ	Biuro Pewny Lokal

PRZYKŁADOWY RAPORT SPRAWDZENIE EKIPY WYKOŃCZENIOWEJ

ZGŁOSZEŃ: 26

LEGENDA	A: 4, 5	D: 18, 19
	B: 9, 10	E: 20, 21, 22
	C: 11, 12	

n, montuje się białe listwy przypodłogowe




Rzut Nowe Miasto Różanka

#1

Głębokie uszkodzenie mechaniczne oszklenia skrzydła biernego

białe listwy przypodłogowe



Rzut Nowe Miasto Różanka

tu również nie są biały listwy przypodłogowe



Rzut Nowe Miasto Różanka




Fot. 1



Fot. 2

#2 Wżery na oszkleniu okna - skrzydło bierne górne

plan listwy przypodłogowej



Rzut Nowe Miasto Różanka

tu nie ma listwy przypodłogowej




Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 3

#3 Rysa na tynku we wnęce (na wysokości ok 180 cm)

nie białe listwy przypodłogowe



Rzut Nowe Miasto Różanka

tu również nie białe listwy przypodłogowe



Rzut Nowe Miasto Różanka




Fot. 4



Fot. 5

#4

Obróbka tynkarsko-malarska przy ościeżnicy drzwi (górna część)



Rzut Nowe Miasto Różanka




Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 6

#5 Regulacja drzwi wewnętrznych



Rzut Nowe Miasto Różanka




Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 7

#6 Uszkodzenie mechaniczne ramy okna

na montuje się białe listwy przypodłogowe



Rzut Nowe Miasto Różanka

na montuje się białe listwy przypodłogowe



Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 8



Fot. 9

#7 Kosmetyka ościeżnicy okna na styku ze szpaletą

tu montuje się blacie listwy przypodłogowe




Rzut Nowe Miasto Różanka

tu montuje się blacie listwy przypodłogowe



Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 10



Fot. 11

#8

Źle spasowana (uszczelniona) listwa



Rzut Nowe Miasto Różanka




Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 12

#9

Uszkodzenia mechaniczne oszklenia skrzydła czynnego



Rzut Nowe Miasto Różanka



Rzut Nowe Miasto Różanka




Fot. 13



Fot. 14

#10 Uszkodzenia/kosmetyka ramy skrzydła czynnego



Rzut Nowe Miasto Różanka



Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 15



Fot. 16

20200730 10:00 Sprawdzenie ekipy wykończeniowej




Fot. 17

#11

Zabrudzenia/kosmetyka skrzydła biernego

ntuje
iedzy
alaniem



Rzut Nowe Miasto Różanka

tu zabrudzenia nie są widoczne - listwy zabezpieczone



Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 18




Fot. 19

#12

Wkleśnięta uszczelka na maskownicy rama okna-panel w salonie

ontuje
między
salonem



Rzut Nowe Miasto Różanka

tu montuje się okna i listwy poszyciowe




Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 20

#13

Źle spasowana listwa podłogowa



Rzut Nowe Miasto Różanka




Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 21

#14

Nieszczelna spoina na łączeniu rama okna-parapet w aneksie




Rzut Nowe Miasto Różanka



Rzut Nowe Miasto Różanka




Fot. 22



Fot. 23

#15 Uszkodzenia paneli podłogowych



Rzut Nowe Miasto Różanka




Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 24

#16

Brak uszczelnienia ościeżnicy na fragmencie 1cm (na głębokości opaski) w miejscu szczególnie narażonym na wilgoć



Rzut Nowe Miasto Różanka




Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 25

#17


Wada fabryczna grzejnika w łazience



Rzut Nowe Miasto Różanka




Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 26

#18


Uszkodzona (przypalona) rama okna łazienka



Rzut Nowe Miasto Różanka



Rzut Nowe Miasto Różanka




Fot. 27



Fot. 28

#19

Punktowe zabrudzenia ściany pod oknem w łazience



Rzut Nowe Miasto Różanka




Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 29

#20

Brak liniowości płytek pod prysznicem



Rzut Nowe Miasto Różanka




Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32




Fot. 33



Fot. 34

#21

Nieszczelność przy połączeniu mieszacza z deszczownicą (przeciek)



Rzut Nowe Miasto Różanka




Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 35

#22

Nieszczelność przy profilu mocującym przeszklenie prysznicza



Rzut Nowe Miasto Różanka




Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 36

#23

Kosmetyka ościeżnicy drzwi łazienka (uszkodzenia mechaniczne)



Rzut Nowe Miasto Różanka




Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 37

#24

Zabrudzenia ścian



Rzut Nowe Miasto Różanka



Rzut Nowe Miasto Różanka




Fot. 38

#25

Zabrudzenie listwy farbą

listwy przypodłogowe



Rzut Nowe Miasto Różanka

tu nie ma listwy przypodłogowej




Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 39

#26

Montaż gniazda elektrycznego



Rzut Nowe Miasto Różanka



Rzut Nowe Miasto Różanka



Fot. 40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

LICZBA ZDJĘĆ: 40

20200730 10:00 Sprawdzenie ekipy wykończeniowej



Fot. 1

20200730 10:00 Odbiór pac ekipy wykończeniowej | 30.07.2020, 15:05



Fot. 2


20200730 10:00 Sprawdzenie ekipy wykończeniowej



Fot. 3



Fot. 4




Fot. 5



Fot. 6




Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20




Fot. 21

20200730 10:00 Sprawdzenie ekipy wykończeniowej



Fot. 22




Fot. 23




Fot. 24




Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28

20200730 10:00 Sprawdzenie ekipy wykończeniowej



Fot. 29

20200730 10:00 Odbiór pac ekipy wykończeniowej | 30.07.2020, 15:05



Fot. 30




Fot. 31



Fot. 32



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36

20200730 10:00 Sprawdzenie ekipy wykończeniowej



Fot. 37

20200730 10:00 Odbiór pac ekipy wykończeniowej | 30.07.2020, 15:05



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40