

Protokół przekazania lokalu

Handover protocol

Dnia 2023-03-07 przekazano lokal położony przy ul. Reymonta 30, Warszawa.

On 2023-03-07 the premises located at ul. Reymonta 30, Warszawa were handed over.

Na potwierdzenie przekazania lokalu sporządzono niniejszy protokół. Sporządził go Artur Lis.

This protocol is a proof of the handover of the premises. It was prepared by Artur Lis.

Dane stron:

Wynajmujący: <i>Landlord</i>	Krzysztof Nowak legitymujący się dokumentem ABC123456 email: krzysztof@nowak.pl telefon: 600 600 600
Najemca: <i>Tenant</i>	Tomasz Kowalski legitymujący się dokumentem DEF789012 email: tomasz@kowalski.pl telefon: 500 500 500

Przekazano klucze

Keys list

Nazwa <i>Name</i>	Liczba <i>Number</i>	Opis <i>Description</i>
Klucz główny do lokalu	1	
Klucz do klatki schodowej	1	
Klucz do piwnicy	1	
Klucz do skrzynki na listy	1	
Chip/pastylka do drzwi	1	
Kod do klatki schodowej	1	353535

Spisano liczniki

Meters list

Typ Type	Wartość Value	Dodatkowe informacje Additional information	Zdjęcia Photos
Zimna woda	56557	m3	 
Ciepła woda	23651	m3	
Energia elektryczna	4867,48	kWh	 

Spis wyposażenia

Inventory list

Całe mieszkanie



Nazwa <i>Name</i>	Stan <i>Condition</i>	Liczba elementów <i>Number of elements</i>	Dodatkowe informacje <i>Additional information</i>	Zdjęcia <i>Photos</i>
Klimatyzacja (Wynika ze zdjęcia) <i>Air conditioning(Wynika ze zdjęcia)</i>	OK	nd.	---	
Domofon <i>Entry/door phone</i>	OK	nd.	---	
Drzwi wejściowe (Wynika ze zdjęcia) <i>Front door(Wynika ze zdjęcia)</i>	USZKODZONY	nd.	Dwa obicia pod zamkiem	
Czystość <i>Cleanliness</i>	USZKODZONY	nd.	Mieszkanie do sprzątnięcia gruntownego.	
Zapach <i>Smell</i>	OK	nd.	---	
Wyniesienie śmieci (Wynika ze zdjęcia) <i>Taking out the garbage(Wynika ze zdjęcia)</i>	USZKODZONY	nd.	Niewyniesione smieci	
Zagrzybienia (Wynika ze zdjęcia) <i>Fungus(Wynika ze zdjęcia)</i>	USZKODZONY	nd.	Lekkie oznaki zagrzybienia nad prysznicem	
Odkurzacz (Wynika ze zdjęcia) <i>Vacuum cleaner(Wynika ze zdjęcia)</i>	OK	nd.	---	
Żelazko (Wynika ze zdjęcia) <i>Iron(Wynika ze zdjęcia)</i>	OK	nd.	---	

Przedpokój



Nazwa Name	Stan Condition	Liczba elementów Number of elements	Dodatkowe informacje Additional information	Zdjęcia Photos
Lustro Mirror	OK		---	
Obrazy/plakaty (Wynika ze zdjęcia) Paintings/posters(Wynika ze zdjęcia)	OK		---	 
Szafka/komoda Cabinet/chest of drawers	OK		---	
Gniazdko Sockets	OK	nd.	---	
Listwy przypodłogowe Baseboards	OK	nd.	---	
Lampy ścienna/sufitowe (Wynika ze zdjęcia) Lighting(Wynika ze zdjęcia)	USZKODZONY	nd.	3/6 lamp przepalone	
Podłogi (Wynika ze zdjęcia) Floors(Wynika ze zdjęcia)	USZKODZONY	nd.	Opadł parkiet na złączeniu	 
Ściany/sufit Walls/ceiling	OK	nd.	---	
Router (Wynika ze zdjęcia) (Wynika ze zdjęcia)	OK	nd.	---	


Sypialnia



Nazwa Name	Stan Condition	Liczba elementów Number of elements	Dodatkowe informacje Additional information	Zdjęcia Photos
Lustro Mirror	OK		---	
Łóżko (Wynika ze zdjęcia) Bed(Wynika ze zdjęcia)	USZKODZONY	nd.	Uszkodzony róg łóżka, wygląda na pogryziony	
Obrazy/plakaty (Wynika ze zdjęcia) Paintings/posters(Wynika ze zdjęcia)	OK	2	---	
Szafa/regał (Wynika ze zdjęcia) Wardrobe(Wynika ze zdjęcia)	USZKODZONY		Kilka zarysowań	
Szafka/komoda Cabinet/chest of drawers	OK		---	
Drzwi (Wynika ze zdjęcia) Doors(Wynika ze zdjęcia)	USZKODZONY	nd.	Spękania farby liczne na drzwiach i przy framudze	  
Gniazdka Sockets	OK	nd.	---	
Grzejniki (Wynika ze zdjęcia) Radiators(Wynika ze zdjęcia)	USZKODZONY	nd.	Brak głowicy termostaticznej	 
Listwy przypodłogowe Baseboards	OK	nd.	---	
Okna	OK	nd.	---	


Windows				
Lampy ścienne/sufitowe <i>Lighting</i>	OK	nd.	---	
Parapety <i>Window sills</i>	OK	nd.	---	
Podłogi (Wynika ze zdjęcia) <i>Floors(Wynika ze zdjęcia)</i>	USZKODZONY	nd.	Zacieki na parkiecie pod klimatyzacją	
Ściany/sufit <i>Walls/ceiling</i>	OK	nd.	---	
Oczyszczacz powietrza (Wynika ze zdjęcia) <i>(Wynika ze zdjęcia)</i>	OK	nd.	---	

Balkon / taras



Nazwa <i>Name</i>	Stan <i>Condition</i>	Liczba elementów <i>Number of elements</i>	Dodatkowe informacje <i>Additional information</i>	Zdjęcia <i>Photos</i>
Lampy ścienne/sufitowe <i>Lighting</i>	OK	nd.	---	
Balustrada (Wynika ze zdjęcia) <i>Balustrade/handrail(Wynika ze zdjęcia)</i>	USZKODZONY	nd.	Obicia liczne	 
Płytki/deski <i>Tiles/boards</i>	USZKODZONY	nd.	Zapadające się niektóre płytki	 
Parapet (Wynika ze zdjęcia) <i>(Wynika ze zdjęcia)</i>	USZKODZONY	nd.	Rdzawienie	

Balkon / taras 2



Nazwa Name	Stan Condition	Liczba elementów Number of elements	Dodatkowe informacje Additional information	Zdjęcia Photos
Lampy ścienne/sufitowe Lighting	OK	nd.	---	
Balustrada Balustrade/handrail	OK	nd.	---	
Płytki/deski (Wynika ze zdjęcia) Tiles/boards(Wynika ze zdjęcia)	USZKODZONY	nd.	Bardzo zabrudzone	
Parapet	OK	nd.	---	
Drzwi (Wynika ze zdjęcia) (Wynika ze zdjęcia)	USZKODZONY	nd.	Do regulacji	

Salon z aneksem kuchennym




Nazwa Name	Stan Condition	Liczba elementów Number of elements	Dodatkowe informacje Additional information	Zdjęcia Photos
Okna Windows	OK	nd.	---	
Parapety Window sills	OK	nd.	---	
Grzejniki (Wynika ze zdjęcia) Radiators(Wynika ze zdjęcia)	USZKODZONY	nd.	Brak głowicy termostatycznej	
Gniazdka Sockets	OK	nd.	---	
Ściany/sufit (Wynika ze zdjęcia)	USZKODZONY	nd.	Spękania przy	

Walls/ceiling(Wynika ze zdjęcia)			aneksie	
Podłogi <i>Floors</i>	OK	nd.	---	
Listwy przypodłogowe <i>Baseboards</i>	OK	nd.	---	
Szczelność kranów/baterii <i>Taps tightness</i>	OK	nd.	---	
Szczelność syfonów <i>Siphons tightness</i>	OK	nd.	---	
Działanie ciepłej i zimnej wody (bateria/kran) <i>Hot and cold water operation (faucet/tap)</i>	OK	nd.	---	
Stan fug <i>Grouting condition</i>	OK	nd.	---	
Meble w zabudowie (Wynika ze zdjęcia) <i>Built-in furniture(Wynika ze zdjęcia)</i>	USZKODZONY	nd.	Obicia i pęknięte szkło	 
Stół/stolik (Wynika ze zdjęcia) <i>Table(Wynika ze zdjęcia)</i>	USZKODZONY		Rysy i pogryzienie w rogu	 
Krzesło <i>Chair</i>	OK		---	
Obrazy/plakaty (Wynika ze zdjęcia) <i>Paintings/posters(Wynika ze zdjęcia)</i>	OK		---	 
Lodówka/zamrażarka (Wynika ze zdjęcia) Ⓢ <i>Fridge/freezer(Wynika ze zdjęcia)</i>	USZKODZONY		Brudna i nieopróżniona	 
Piekarnik/piec (Wynika ze zdjęcia)	OK	nd.	---	


Ⓢ Oven/stove(Wynika ze zdjęcia)				
Płyta grzewcza (Wynika ze zdjęcia) Ⓢ Heating plate(Wynika ze zdjęcia)	USZKODZONY	nd.	Bardzo ubrudzona	
Zmywarka (Wynika ze zdjęcia) Ⓢ Dishwasher(Wynika ze zdjęcia)	OK	nd.	---	
Ekspres do kawy (Wynika ze zdjęcia) Ⓢ Coffee machine(Wynika ze zdjęcia)	OK		---	 
Czajnik elektryczny Electric Kettle	OK	nd.	---	
Komplet sztućców (Wynika ze zdjęcia) Ⓢ Set of cutlery(Wynika ze zdjęcia)	OK	nd.	---	
Komplet garnków (Wynika ze zdjęcia) Ⓢ Set of pots(Wynika ze zdjęcia)	OK	nd.	---	
Toster/opiekacz (Wynika ze zdjęcia) Toaster(Wynika ze zdjęcia)	OK	nd.	---	
Fotel Armchair	OK		---	
Głośnik (Wynika ze zdjęcia) Loudspeaker(Wynika ze zdjęcia)	OK		---	 
Kanapa Couch	OK		---	
Komplet naczyń (Wynika ze zdjęcia) Ⓢ Set of dishes(Wynika ze zdjęcia)	OK	nd.	---	

				
Lampa wolnostojąca <i>Freestanding lamp</i>	OK		---	
Półka pod telewizorem <i>TV shelf</i>	OK	nd.	---	
Telewizor (Sony) 💰 <i>TV(Sony)</i>	OK	nd.	---	
Lampy ścienne/sufitowe (Wynika ze zdjęcia) <i>Lighting(Wynika ze zdjęcia)</i>	USZKODZONY	nd.	1 lampa przepalona	
Okap (Wynika ze zdjęcia) 💰 <i>Hood(Wynika ze zdjęcia)</i>	USZKODZONY	nd.	Bardzo zabrudzony	
Xbox (Wynika ze zdjęcia) <i>(Wynika ze zdjęcia)</i>	OK	nd.	---	

Łazienka



Nazwa <i>Name</i>	Stan <i>Condition</i>	Liczba elementów <i>Number of elements</i>	Dodatkowe informacje <i>Additional information</i>	Zdjęcia <i>Photos</i>
Drzwi (Wynika ze zdjęcia) <i>Doors(Wynika ze zdjęcia)</i>	USZKODZONY	nd.	Obicia/odchodząca farba przy klamce	
Grzejniki <i>Radiators</i>	OK	nd.	---	
Ściany/sufit <i>Walls/ceiling</i>	OK	nd.	---	
Podłogi <i>Floors</i>	USZKODZONY	nd.	Trwałe przebarwienia	

				
Listwy przypodłogowe <i>Baseboards</i>	OK	nd.	---	
Szczelność kranów/baterii <i>Taps tightness</i>	OK	nd.	---	
Szczelność syfonów <i>Siphons tightness</i>	OK	nd.	---	
Działanie ciepłej i zimnej wody (bateria/kran) <i>Hot and cold water operation (faucet/tap)</i>	OK	nd.	---	
Działanie spłuczki <i>Flush action</i>	OK	nd.	---	
Umywalka (Wynika ze zdjęcia) <i>Washbasin(Wynika ze zdjęcia)</i>	USZKODZONY	nd.	Brak korka	
Toaleta <i>Toilet</i>	OK	nd.	---	
Stan fug <i>Grouting condition</i>	OK	nd.	---	
Szafka pod umywalką <i>Vanity cabinet</i>	OK	nd.	---	
Szafka ścienna <i>Wall cabinet</i>	OK	nd.	---	
Szafka (Wynika ze zdjęcia) <i>Cabinet(Wynika ze zdjęcia)</i>	USZKODZONY		Trwałe zabrudzenia/przypalenie na meblu	
Lustro <i>Mirror</i>	OK		---	
Gniazdko <i>Sockets</i>	OK	nd.	---	
Lampy ścienne/sufitowe (Wynika ze zdjęcia) <i>Lighting(Wynika ze zdjęcia)</i>	USZKODZONY	nd.	Dwie lampy przepalone	
Prysznic (Wynika ze zdjęcia) <i>Shower(Wynika ze zdjęcia)</i>	USZKODZONY	nd.	Szyba nieprzylegająca do brodzika, drzwi do prysznica opadłe - do regulacji. Prysznic bardzo brudny.	 


Pralka (Wynika ze zdjęcia) 💰 <i>Washing machine(Wynika ze zdjęcia)</i>	OK	nd.	---	 
Waga (Wynika ze zdjęcia) <i>(Wynika ze zdjęcia)</i>	OK	nd.	---	

Spis usterek
Defects list

Nazwa <i>Name</i>	Pomieszczenie <i>Room</i>	Dodatkowe informacje <i>Additional information</i>	Zdjęcia <i>Photos</i>
Drzwi wejściowe (Wynika ze zdjęcia) <i>Front door(Wynika ze zdjęcia)</i>	Całe mieszkanie	Dwa obicia pod zamkiem	
Czystość <i>Cleanliness</i>	Całe mieszkanie	Mieszkanie do sprzątnięcia gruntownego.	
Wyniesienie śmieci (Wynika ze zdjęcia) <i>Taking out the garbage(Wynika ze zdjęcia)</i>	Całe mieszkanie	Niewyniesione smieci	
Zagrzybienia (Wynika ze zdjęcia) <i>Fungus(Wynika ze zdjęcia)</i>	Całe mieszkanie	Lekkie oznaki zagrzybienia nad prysznicem	
Lampy ścienne/sufitowe (Wynika ze zdjęcia) <i>Lighting(Wynika ze zdjęcia)</i>	Przedpokój	3/6 lamp przepalone	
Podłogi (Wynika ze zdjęcia) <i>Floors(Wynika ze zdjęcia)</i>	Przedpokój	Opadł parkiet na złączeniu	 
Łóżko (Wynika ze zdjęcia) <i>Bed(Wynika ze zdjęcia)</i>	Sypialnia	Uszkodzony róg łóżka, wygląda na pogryziony	

			
Szafa/regał (Wynika ze zdjęcia) <i>Wardrobe(Wynika ze zdjęcia)</i>	Sypialnia	Kilka zarysowań	
Drzwi (Wynika ze zdjęcia) <i>Doors(Wynika ze zdjęcia)</i>	Sypialnia	Spękania farby liczne na drzwiach i przy framudze	  
Grzejniki (Wynika ze zdjęcia) <i>Radiators(Wynika ze zdjęcia)</i>	Sypialnia	Brak głowicy termostatycznej	 
Podłogi (Wynika ze zdjęcia) <i>Floors(Wynika ze zdjęcia)</i>	Sypialnia	Zacieki na parkiecie pod klimatyzacją	
Balustrada (Wynika ze zdjęcia) <i>Balustrade/handrail(Wynika ze zdjęcia)</i>	Balkon / taras	Obicia liczne	 
Płytki/deski <i>Tiles/boards</i>	Balkon / taras	Zapadające się niektóre płytki	 
Parapet (Wynika ze zdjęcia) <i>(Wynika ze zdjęcia)</i>	Balkon / taras	Rdzawienie	
Płytki/deski (Wynika ze zdjęcia)	Balkon / taras 2	Bardzo zabrudzone	

Tiles/boards(Wynika ze zdjęcia)			
Drzwi (Wynika ze zdjęcia) (Wynika ze zdjęcia)	Balkon / taras 2	Do regulacji	
Grzejniki (Wynika ze zdjęcia) Radiators(Wynika ze zdjęcia)	Salon z aneksem kuchennym	Brak głowicy termostatycznej	
Ściany/sufit (Wynika ze zdjęcia) Walls/ceiling(Wynika ze zdjęcia)	Salon z aneksem kuchennym	Spękania przy aneksie	
Meble w zabudowie (Wynika ze zdjęcia) Built-in furniture(Wynika ze zdjęcia)	Salon z aneksem kuchennym	Obicia i pęknięte szkło	 
Stół/stolik (Wynika ze zdjęcia) Table(Wynika ze zdjęcia)	Salon z aneksem kuchennym	Rysy i pogryzienie w rogu	 
Lodówka/zamrażarka (Wynika ze zdjęcia) Ⓢ Fridge/freezer(Wynika ze zdjęcia)	Salon z aneksem kuchennym	Brudna i nieopróżniona	 
Płyta grzewcza (Wynika ze zdjęcia) Ⓢ Heating plate(Wynika ze zdjęcia)	Salon z aneksem kuchennym	Bardzo ubrudzona	
Lampy ścienne/sufitowe (Wynika ze zdjęcia) Lighting(Wynika ze zdjęcia)	Salon z aneksem kuchennym	1 lampa przepalona	
Okap (Wynika ze zdjęcia) Ⓢ	Salon z aneksem	Bardzo zabrudzony	

Hood(Wynika ze zdjęcia)	kuchennym		
Drzwi (Wynika ze zdjęcia) Doors(Wynika ze zdjęcia)	Łazienka	Obicia/odchodząca farba przy klamce	
Podłogi Floors	Łazienka	Trwałe przebarwienia	
Umywalka (Wynika ze zdjęcia) Washbasin(Wynika ze zdjęcia)	Łazienka	Brak korka	
Szafka (Wynika ze zdjęcia) Cabinet(Wynika ze zdjęcia)	Łazienka	Trwałe zabrudzenia/przypalenie na meblu	
Lampy ścienne/sufitowe (Wynika ze zdjęcia) Lighting(Wynika ze zdjęcia)	Łazienka	Dwie lampy przepalone	
Prysznic (Wynika ze zdjęcia) Shower(Wynika ze zdjęcia)	Łazienka	Szyba nieprzylegająca do brodzika, drzwi do prysznica opadłe - do regulacji. Prysznic bardzo brudny.	 

Wyposażenie o szczególnej wartości

High value inventory


Nazwa Name	Pomieszczenie Room	Stan State	Marka Brand	Zdjęcia Photos
Lodówka/zamrażarka Fridge/freezer	Salon z aneksem kuchennym	USZKODZONY Brudna i nieopróżniona	Wynika ze zdjęcia	 
Piekarnik/piec Oven/stove	Salon z aneksem kuchennym	OK	Wynika ze zdjęcia	

				
Płyta grzewcza <i>Heating plate</i>	Salon z aneksem kuchennym	USZKODZONY <i>Bardzo ubrudzona</i>	Wynika ze zdjęcia	
Zmywarka <i>Dishwasher</i>	Salon z aneksem kuchennym	OK	Wynika ze zdjęcia	
Ekspres do kawy <i>Coffee machine</i>	Salon z aneksem kuchennym	OK	Wynika ze zdjęcia	 
Komplet sztućców <i>Set of cutlery</i>	Salon z aneksem kuchennym	OK	Wynika ze zdjęcia	
Komplet garnków <i>Set of pots</i>	Salon z aneksem kuchennym	OK	Wynika ze zdjęcia	
Komplet naczyń <i>Set of dishes</i>	Salon z aneksem kuchennym	OK	Wynika ze zdjęcia	  
Telewizor <i>TV</i>	Salon z aneksem kuchennym	OK	Sony	
Okap <i>Hood</i>	Salon z aneksem kuchennym	USZKODZONY <i>Bardzo zabrudzony</i>	Wynika ze zdjęcia	
Pralka <i>Washing machine</i>	Łazienka	OK	Wynika ze zdjęcia	



Dokumentacja zdjęciowa


Photo documentation



Zdjęcia kluczy



Zdjęcia licznika Zimna woda




Zdjęcia licznika Zimna woda



Zdjęcia licznika Ciepła woda



Zdjęcia licznika Energia elektryczna



Zdjęcia licznika Energia elektryczna



Zdjęcie. Klimatyzacja położony w Całe mieszkanie



Zdjęcie. Drzwi wejściowe położony w Całe mieszkanie




Zdjęcie. Wyniesienie śmieci położony w Całe mieszkanie



Zdjęcie. Zagrzybienia położony w Całe mieszkanie



Zdjęcie. Odkurzacz położony w Całe mieszkanie



Zdjęcie pomieszczenia Przedpokój



Zdjęcie pomieszczenia Przedpokój



Zdjęcie. Obrazy/plakaty położony w Przedpokój



Zdjęcie. Obrazy/plakaty położony w Przedpokój



Zdjęcie. Lampy ściennie/sufitowe położony w Przedpokój



Zdjęcie. Podłogi położony w Przedpokój




Zdjęcie. Podłogi położony w Przedpokój



Zdjęcie pomieszczenia Sypialnia



Zdjęcie pomieszczenia Sypialnia



Zdjęcie pomieszczenia Sypialnia



Zdjęcie. Łóżko położony w Sypialnia



Zdjęcie. Szafa/regał położony w Sypialnia



Zdjęcie. Drzwi położony w Sypialnia



Zdjęcie. Drzwi położony w Sypialnia



Zdjęcie. Drzwi położony w Sypialnia



Zdjęcie. Grzejniki położony w Sypialnia



Zdjęcie. Grzejniki położony w Sypialnia



Zdjęcie. Podłogi położony w Sypialnia



Zdjęcie pomieszczenia Balkon / taras



Zdjęcie pomieszczenia Balkon / taras



Zdjęcie. Balustrada położony w Balkon / taras




Zdjęcie. Balustrada położony w Balkon / taras



Zdjęcie. Płytki/deski położony w Balkon / taras



Zdjęcie. Płytki/deski położony w Balkon / taras



Zdjęcie pomieszczenia Balkon / taras 2



Zdjęcie. Płytki/deski położony w Balkon / taras 2



Zdjęcie. Drzwi położony w Balkon / taras 2



Zdjęcie pomieszczenia Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie pomieszczenia Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie pomieszczenia Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Grzejniki położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Ściany/sufit położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Meble w zabudowie położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Meble w zabudowie położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Stół/stolik położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Stół/stolik położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Obrazy/plakaty położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Obrazy/plakaty położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Lodówka/zamrażarka położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Lodówka/zamrażarka położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Piekarnik/piec położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Płyta grzewcza położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Zmywarka położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Ekspres do kawy położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Ekspres do kawy położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Komplet sztućców położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Komplet garnków położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Toster/opiekacz położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Głośnik położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Głośnik położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Komplet naczyń położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Komplet naczyń położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Komplet naczyń położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Telewizor położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Lampy ścienne/sufitowe położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Okap położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie. Xbox położony w Salon z aneksem kuchennym



Zdjęcie pomieszczenia łazienka



Zdjęcie pomieszczenia łazienka



Zdjęcie. Drzwi położony w łazienka



Zdjęcie. Podłogi położony w Łazienka



Zdjęcie. Umywalka położony w łazienka



Zdjęcie. Szafka położony w łazienka



Zdjęcie. Lampy ścienne/sufitowe położony w łazienka



Zdjęcie. Prysznic położony w łazienka



Zdjęcie. Prysznic położony w łazienka



Zdjęcie. Pralka położony w łazienka



Zdjęcie. Pralka położony w łazienka



Zdjęcie. Waga położony w łazienka